

N° d'imprimé : F054958317 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/11/2022	22033633

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE: Favorable (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
 21/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
 Contrôle technique complémentaire au plus tard le :  
 21/11/2023


IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE  
 N° D'AGREMENT : **S027F074**  
 (9) RAISON SOCIALE : SAS ROUAS CONTROLE TECHNIQUE  
 (3) COORDONNÉES :  
 11 RUE JULES PRIOR  
 27170 BEAUMONT LE ROGER  
 02.32.44.48.84

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR  
 NOM ET PRENOM : CADIOU Christopher  
 N° D'AGREMENT : 027F1176  
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Matriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
B-695-WE (F)	16-11-2018	16-11-2018
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	PARTNER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF37BBHY6JN551067	N1	CTTE
Type/CNIT	Energie	
N10PGTCT063N074	GO	
Document(s) présent(s)		
Certificat d'immatriculation		

**Défaillances mineures**  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ  
 73791

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à +8 m/km)		-0.2m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		0%			0%	
Forces verticales		899daN			629daN	
Frein de service						
Forces de freinage	320daN		304daN	245daN		249daN
Déséquilibre (<20%)		5%			2%	
Force de freinage (efficacité)	320daN		304daN	245daN		249daN
Taux d'efficacité (≥50%)				73%		
Frein de stationnement				23%		
Taux d'efficacité (≥18%)						
Opacité des fumées (≤0.51m <sup>-1</sup> )	C1:<0.10 C2:<0.10					
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G: -1.2%		D: -0.5%			
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G: -4.0%		D: ±0.3%			